

Preisliste 6. 2023

Tacho Revision

CHF 180.-

In der Revision enthalten ist zerlegen, reinigen, überprüfen und warten der Mechanik Lagerspiel/Verschleiss). Gehäuse/Grundplatte sandstrahlen, pulvern und wieder verschliessen. Zusatzarbeiten/fehlende Teile werden separat verrechnet, KM-Stand kann nach Wunsch eingestellt werden

Wir unterscheiden nach drei verschiedenen Revisionsstufen:

- Mini (CHF 160.-)

Nur das wichtigste, muss einfach funktionieren, Einlieferungsbefund Behebung der Mängel, Prüfung und verschliessen

- Midi (CHF 180.-)

Der Tacho/der DZM wird in der Gesamtheit geprüft und die fehlenden Teile ersetzt. Einlieferungsbefund, Schriftliche Offerte, Werk wird komplett überholt, Gehäuse kleine Beulen entfernt, gestrahlt, gepulvert, Funktionsprüfung, mit neuem Ring verschlossen, Endprüfung

- Maxi (CHF 200.-)

Der Tacho/der DZM wird in der Gesamtheit geprüft und die fehlenden Teile ersetzt Zifferblatt nachbessern, Neue Zifferblätter Aufkleber als Option Einlieferungsbefund, Schriftliche Offerte, Werk wird komplett, überholt, Gehäuse kleine Beulen entfernt, Gehäuse/Boden gestrahlt, gepulvert, Kleinteile ersetzt, Zifferblatt-Kleber als Option, Funktionsprüfung, mit neuem Ring verschliessen, Endprüfung durch den Chef selbst

DZM Revision

CHF 160.-

In der Revision enthalten ist zerlegen, reinigen, überprüfen und warten der Mechanik Lagerspiel/Verschleiss). Gehäuse/Grundplatte sandstrahlen, pulvern und wieder verschliessen. Zusatzarbeiten/fehlende Teile werden separat verrechnet.

Wir unterscheiden nach drei verschiedenen Revisionsstufen:

- Mini (CHF 140.-)

Nur das wichtigste, muss einfach funktionieren, Einlieferungsbefund Behebung der Mängel, Prüfung und verschliessen

- Midi (CHF 160.-)

Der Tacho/der DZM wird in der Gesamtheit geprüft und die fehlenden Teile ersetzt, Einlieferungsbefund, Schriftliche Offerte, Werk wird komplett überholt, Gehäuse kleine Beulen entfernt, gestrahlt, gepulvert, Funktionsprüfung, mit neuem Ring verschlossen, Endprüfung

- Maxi (CHF 180.-)

Der Tacho/der DZM wird in der Gesamtheit geprüft und die fehlenden Teile ersetzt Zifferblatt nachbessern, Neue Zifferblätter Aufkleber als Option, Einlieferungsbefund, Schriftliche Offerte, Werk wird komplett überholt, Gehäuse kleine Beulen entfernt, Gehäuse/Boden gestrahlt, gepulvert, Kleinteile ersetzt, Zifferblatt-Kleber als Option, Funktionsprüfung, mit neuem Ring verschliessen, Endprüfung durch den Chef selbst

Zusatzarbeiten/Ersatzteile:

- Zeiger gebrochen	CHF 30.-
- Drehknopf Tageskilometer	CHF 10.-
- Gummitülle Tageskilometer	CHF 15.-
- Wellenaufnahme Lagerung	CHF 20.-
- neue Tageskilometerwelle	CHF 35.-
- Lager Antriebswelle	CHF 40.-
- Neue Anzeige Kleber pro Stück	CHF 30.-

- Ausbeulen, nach Aufwand

- Andere fehlende Teile: Nach Verfügbarkeit

- Transport (versichert) und Zoll nicht enthalten

Bachtelracing

Léon & Claudio Kälin
 Riedmattstrasse 12
 8342 Wernetshausen

Mobile: 079 405 25 32

www.bachtelracing.ch

admin.bachtel-racing@bluewin.ch